




Zaměření



Označení vývodů – šňůra, páska




PLH – přední levá horní
PLD – přední levá dolní
PPH – přední pravá horní
PPD – přední pravá dolní




ZLH – zadní levá horní
ZLD – zadní levá dolní
ZPH – zadní pravá horní
ZPD – zadní pravá dolní

Označení vývodů – motor



LH – levá horní
BLH – boční levá horní
BLD – boční levá dolní
ZLD – zadní levá dolní



PH – pravá horní
BPH – boční pravá horní
BPD – boční pravá dolní
ZPD – zadní pravá dolní

Zabezpečení

ZMS – zámek koncové lamely

Poznámka – Nutno určit pohledovou stranu zámku!

