




Úprava vodících lišt (VL) – boční děrování



VL2





VL6




VL7

Dělení VL



VL7

Počet a rozmístění otvorů na VL7



Upozornění – u VL2 a VL6 není dělení VL, tudíž není díra 50 mm nad a pod dělením VL.